

ČHP	Popis chyby
4-13-02-0171-0-00	Soliterní tok v povodí napojen do Baťova kanálu, oprava vedení rozvodnice podle orografie.
4-15-02-0891-0-00 4-15-02-0892-0-00	Křížení rozvodnice s povrchovou částí toku Bílé vody u propadání Rasovna. Oprava rozvodnice podle orografie.
4-17-01-0487-0-10 4-17-01-0489-0-10	Křížení rozvodnice s bezejmenným vodním tokem.
4-17-01-1021-0-00 až 4-17-01-1122-0-00	Opraven směr toku napájecího rybní sádky u rybníků u Hodonína. Oprava a přečíslování dotčených povodí.
4-13-01-0871-0-00 4-13-01-0872-0-00 4-13-01-0873-1-00 4-13-01-0873-2-00	Chyby v číslování povodí přítoků VD Bojkovice.
4-14-03-0520-0-00	Spojení povodí rozděleného ke státní hranici.
4-15-02-1010-0-00 4-15-02-1011-0-00 4-15-02-1020-0-00	Změna pořadí zaústění vodních toků.
4-15-02-1096-0-10 4-15-02-1096-0-20 4-15-01-1591-0-00 4-15-01-1592-0-00 4-15-03-0220-0-00 4-15-03-0221-0-10 4-15-03-0221-0-20 4-15-03-0222-0-00	Změna v topologii vodních toků, Svitavu u soutoku se Svratkou kříží mimoúrovňově přítok Ivanovického potoka. Oprava rozvodnic.
4-13-02-0260-0-00	Sloučení dvou povodí do jednoho.
1-07-02-0370-0-10 1-07-02-0370-0-20 1-07-02-0690-0-30 1-07-02-0690-0-40	Špatně číslované křížení Opatovické a Zlaté stoky. Přečíslováno na shybku.
1-07-02-0430-0-10 1-07-02-0430-0-20 1-07-02-0690-0-40 1-07-02-0690-0-50	Špatně číslované křížení Zlaté stoky a Opatovického potoka. Přečíslováno na shybku.
1-06-03-0491-0-00 1-06-03-0492-1-00 1-06-03-0492-2-00	Chyby v číslování povodí přítoků rybníku Bezdrev.
1-07-04-1170-1-00 1-07-04-1170-2-00	Chybějící číslování povodí rozděleného k hrázi vodního díla.
1-03-02-0420-0-00 1-03-02-0430-0-00	Křížení rozvodnice s vodním tokem převádějícím vodu ze Sloupnického potoka do Labučky.
1-01-02-0511-0-00 1-01-02-0512-0-00	Rozdělení povodí Úpy v místě odbočení přivaděče do Rozkoše.
1-01-04-0031-0-00 1-01-04-0032-0-00	Odděleno povodí Novopleského potoka od mezipovodí Labe.
1-01-03-0512-0-00 1-01-03-0513-0-20 1-01-03-0514-0-00	Doplnění rozvodnice na Metuji ke shybce v místě křížení Staré řeky a bezejmenného toku.

1-03-03-0482-0-00 1-03-03-0491-0-00 1-03-03-0492-0-00 1-03-03-0493-0-00 1-03-03-0500-0-00	Opraven směr toku Mlýnského náhonu mezi odbočením z Novohradky a zaústěním Doubravického potoka. Podle toho opraveny rozvodnice, bylo nutné oddělit povodí náhonu od povodí Novohradky.
1-01-01-0730-0-00 1-01-01-0750-0-00	Podle průzkumu v terénu zjištěno nové vedení vodních toků u obce Žireč, podle toho opraveny rozvodnice.
1-02-01-0500-0-00 1-02-01-0820-0-00	Slepé rameno u Častolovic v povodí Bělé je podle historických materiálů původní koryto řeky Divoké Orlice, povodí přeřazeno z Bělé do Divoké Orlice.
1-03-04-0170-0-00	Chybějící rozvodnice k soutoku Labe a Podolského potoka.
1-03-01-0193-0-20	Přerozdělení ploch v povodí Opatovického kanálu a přivaděče elektrárny Opatovice nad Labem.
1-02-01-0260-0-00 1-02-01-0270-0-00 1-02-01-0280-0-00	Změna zaústění toku Kameničná do Divoké Orlice.
1-01-04-0312-0-10 1-01-04-0312-0-20 1-01-04-0313-0-00 1-01-04-0314-0-10 1-01-04-0314-0-20	Chybějící povodí za shybku Labského náhonu a Lužiny. Velký labský náhon po odbočení u Panských stavidel pokračuje do Labe, nikoliv do Malého labského náhonu. Změněno hydrologické pořadí vodních toků a přečíslována dotčená povodí Labského náhonu, Malého labského náhonu a Labe.
1-01-04-0301-0-00 1-01-04-0302-0-00 1-01-04-0303-0-00	Odděleno povodí Olšovky od mezipovodí Labe.
1-02-03-0302-0-00 1-02-03-0303-0-00 1-02-03-0304-0-00	Vyčlenění povodí Houdkovického potoka z mezipovodí Zlatého potoka.
4-11-01-1131-0-00 4-11-01-1132-0-00 4-11-01-1133-0-00 4-11-01-1163-0-00	Špatně číslované křížení náhonu z Rožnovské Bečvy a Hodorfského potoka, v místě není shybka, ale odbočení. Přečíslování dotčených povodí.
2-04-01-0011-0-00	Spojení původně rozděleného povodí na polské straně Odry.
1-13-01-0570-0-00 1-13-01-0590-0-00 1-13-01-0600-0-00	Chybějící rozvodnice k soutoku Odry a Mohelenského potoka.
1-13-01-0860-0-00 1-13-01-0910-0-00 1-13-01-1220-0-00	Úprava rozvodnic v okolí bývalého povrchového dolu Medard-Libík.
1-10-01-0580-0-00 1-10-01-0620-0-00	Změna solitérního toku v povodí Panského potoka.
1-13-01-0550-0-00	Spojení povodí rozděleného ke státní hranici.
1-10-02-0190-0-00 1-10-02-0440-0-00 1-10-02-0460-0-00	Podle průzkumu v terénu úprava rozvodnic v místě zaústění náhonu Teplé Bystřice do Zubřiny.
1-13-01-1280-0-00 1-13-01-1460-0-00	Úprava rozvodnic v okolí hnědouhelného dolu Jiří.
1-05-04-0570-0-00 1-05-04-0580-0-00	Propojení Černavky a Postřižinského potoka propustkem pod silnicí č. II/608. Část povodí Černavky převedena do povodí Postřižinského potoka.

1-05-02-0961-0-10 1-05-02-0961-0-20 1-05-02-0962-0-20 1-05-02-0962-0-30 1-05-02-0963-0-00 1-05-02-0970-0-00	Křížení Křešovského potoka a Mlýnského náhonu u rybníka Vražda, špatné číslování šybkového křížení, špatný směr vodních toků.
1-12-02-0470-0-00 1-12-02-0481-0-00 1-12-02-0940-0-00	Oprava rozvodnice na soutoku Vltavy a Všestudského náhonu, sloučení povodí.
1-04-06-0090-1-00 1-04-06-0090-2-00	Špatně číslované dělení povodí k hrázi VD.
1-14-03-0141-0-00 až 1-14-03-0147-0-00	Křížení vodních toků a rozvodnic v areálu Diama, s. p. u Stráže pod Ralskem.
1-13-03-1156-0-20 1-13-03-1157-0-20 1-13-03-1158-0-00	Špatně číslované a zakreslené povodí pod mimoúrovňovým křížením Hutné a Podkrušnohorského přivaděče I. Chybí rozvodnice k soutoku Lideňského potoka II a Hutné.
1-14-01-0240-0-00 1-14-01-0250-0-00 1-14-01-0520-0-00	Úprava rozvodnic v zátopě jezera Most.
1-14-01-0875-0-00 1-14-01-0973-0-00	Úprava rozvodnic v zátopě jezera Milada.
2-04-07-0160-2-00 2-04-07-0170-0-00	Oprava vedení rozvodnice nad podzemními vodními toky na soutoku Černé Nisy a Radčického potoka.
1-14-03-0320-1-00 1-14-03-0320-2-00 1-14-03-0340-0-00	Špatně číslované dělení povodí k hrázi VD.
1-14-01-0974-0-00	Sloučení povodí. Přečíslování následujících souvisejících povodí.
1-14-03-0720-0-00 1-14-03-0730-0-00	Oddělení povodí Litického potoka od Bobřího potoka.