

4.7 Dolní Berounka a Vltava v Praze



Obr. 62 Berounka, Beroun, pátek 31. března 2006. Měření průtoku s ADCP za pomoci lanovky. Situace v povodí Berounky byla naštěstí i pro Prahu mnohem méně významná. Foto: Kurka, D.



Obr. 63 Soutok Vltavy (nahore) a Berounky (dole) pod Zbraslaví. Poloha ČHMÚ v Komořanech je označena šipkou. Foto: Raudenský, M.



Obr. 64 Vltava, Praha, čtvrtek 30. března 2006. Povodeň v Praze nebyla ani ve vztahu k historickému vodočtu „Bradáci“ příliš významná. Kritickou hranicí bývala totiž spodní část plastiky. Foto: Elleder, L.



Obr. 65 Vltava, Praha – Kampa. Srovnání situace ze 14. srpna 2002 a ve čtvrtek 30. března 2006. Bariéry byly postaveny, ale vodní stav zůstal tentokrát pod úrovní 3. SPA. Povodňové značky ukazují úrovně hladin v letech 2002, 1784, 1845 a 1890. Foto: Elleder, L.