


4.2 Jizera




Obr. 24 Předměřice n. Jizerou, 2. dubna 2006 12. h. Profil vodočtu den po kulminaci, pohled proti se stanicí (v pozadí objekt pražských vodáren). Pohled po vodě poukazuje na levobřežní rozliv pod stanicí. Foto: Elleder, L.



Obr. 25 Dolní Jizera, 2. dubna. Rozlivy Jizery ve vodárenském pásmu (Skorkov) den po kulminaci. Foto: Elleder, L.



Obr. 26 Benátky nad Jizerou, 2. dubna 2006. Za povodně na jaře 2000 jedno z nejpostiženějších míst. Rameno Jizery v bočním rameni obtéká jez se značným spádem. Foto: Elleder, L.



Obr. 27 Soutok Labe s Jizerou, 2. dubna 2006. Obec Nový Vestec na břehu Jizery (modrá šipka) a Káraný u Labe (žlutá šipka) zůstaly většinou mimo dosah zátopy. Dobře je vidět poloha vodáren v Káraném (červená šipka). Dále jsou patrné značné rozlivy v oblasti starých ramen u Čelákovic a Jiřiny (zelená), kde byly vytopeny chatové osady. Foto: Pecha, R.